

DESPACHO GOLCA/COORDENAÇÃO

PROTOCOLO Nº:9055/2025

Ao setor: Golca Coordenação

Considerando vistoria técnica realizada no local em 24/06/2025, foi verificado pela equipe que não há exposição de tubulação aparente na estrutura de drenagem retratada, conforme registro fotográfico abaixo. A galeria pluvial está devidamente canalizada e protegida por estrutura de concreto, mantendo-se em conformidade com as normas de segurança e controle de escoamento superficial. Não foram constatadas irregularidades visíveis no momento da vistoria. Compete esclarecer que a competência pelo monitoramento da estrutura física da galeria de drenagem pluvial é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, à qual cabe acompanhar e manter as condições de integridade da rede. No que se refere à possibilidade de lançamento de efluentes ou contaminação da água pela galeria, que escoa o comprometimento e responsabilidade é da empresa CESAN, conforme previsto no contrato, que regulamenta a execução dos referidos serviços do município, reforçando que se por ventura venha ser constatada alguma irregularidade na rede, incluindo entupimentos, vazamentos e/ou mau cheiro cabe a CESAN tomar as medidas necessárias para evitar maiores complicações, garantindo a qualidade e a continuidade desses serviços essenciais para a população.



Anchieta, ES 22 de Julho de 2025.

HERCULES SANTIAGO

Coordenador de Saneamento Anchieta - ES Portaria Nº 1358/2025

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8b701cd1ed301bcc5fea405a85b697ae

Documento assinado por:

Hercules Santiago de Jesus

CPF: 03343606502

Email Verificado: hercules_santiago@hotmail.com

IP: 191.241.72.190 Data: 22/07/2025 10:57:28

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 22/07/2025 10:58:55

