REQ/GAB/JCSN Nº. 398/2006
Em 10 de Outubro de 2006

JOAÕ CARLOS SIMÕES NUNES no uso de suas atribuições legais requer à Mesa, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao **Exmo.sr. Edival José Petri, DD Prefeito Municipal** que encaminhe aos órgãos competentes do governo estadual o seguinte pedido de providência:

Considerando as constantes, incidentes ocorridos em uma curva da Rodovia ES060 nas proximidades do Matadouro existente em Anchieta, trecho que liga a sede do município de Anchieta a localidade de Iriri, com inexistência de sinalizações adequadas e também traçado altamente perigoso desta curva, solicito ao Prefeito Municipal de Anchieta que requeira ao Governador do Estado do Espírito Santo Paulo Hartung que encaminhe ao DERTES providências imediatas que solucionem o problema. Os usuários permanentes desta Rodovia são obrigados a conviver com o constante risco de transitar neste trecho, que se tem ampliado com o aumento no fluxo de veículos ocasionado pelo crescimento econômico da cidade e também pela proximidade do verão. O município de Anchieta não pode mais estar passivo diante das mortes como as ocorridas no dia de 09/10/2006 (ontem), vitimam das más condições acima descritas. Solicitamos que além do novo traçado para a referida curva, também seja substituído o tipo de asfalto, optando pelo tipo mais áspero e poroso que evita derrapagens e melhora em muito a segurança, podendo reduzir os incidentes em até 70%.Estamos seguros de contar com sensibilidade do Executivo Municipal para conduzir com toda urgência e diligência a solução de mais este problema em nosso município.

Plenário Ulisses Guimarães, 10 de Outubro de 2006.

JOÃO CARLOS SIMÕES NUNES
VEREADOR

CAMARA MUN.DE ANCHIETA -09-Out-2006-16:35-002717-1/2