



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA**  
**GERENCIA ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS DO INTERIOR**  
**CNPJ 27.142.694/0001-58**

PET:

FLS:

**Assunto: indicação nº 758/2022 – Vereador Renan de Oliveira Delfino - Revsol em Baixo Pongal**

Informamos que o serviço de melhorias da rua sem denominação em Baixo Pongal já foi executado com aplicação de revsol. Fotos em anexo.

**Assunto: indicação nº 775/2022 – Vereador Nilton César Simões Brandão - Manutenção das tampas de bueiros em Nova Jerusalém**

Informamos que identificamos e realizamos uma manutenção nas tampas dos bueiros danificadas no Bairro Nova Jerusalém. Fotos em anexo.

**Assunto: indicação nº 778/2022 – Vereador Rodrigo Adolfo Semedo - Manutenção estrada de Itajobaia**

Informamos que temos um cronograma de manutenção de estrada a seguir. Estamos realizando aplicação de revsol na estrada de acesso a São Vicente x Barro Branco.

Itajobaia já foi realizado aplicação de revsol anteriormente, e está em nossa programação retornar para realizar os devidos reparos.

---

**Gerente Estratégico de Serviços do Interior**  
**Jocarly Fernandes**  
**Port. 051/2021**



Rua Leonardo Yamim Esteves, nº130, Portal de Anchieta, Anchieta-ES, CEP 29.230-000;

Atencional documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador: **33003700300035003A00500052004400**, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA**  
**GERENCIA ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS DO INTERIOR**  
**CNPJ 27.142.694/0001-58**

PET:

FLS:

**Indicação nº 758/2022 – Vereador Renan de Oliveira Delfino - Revsol em Baixo Pongal - Anexo das fotos:**



Foto I.



Foto II.



Foto III.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA**  
**GERENCIA ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS DO INTERIOR**  
**CNPJ 27.142.694/0001-58**

PET:

FLS:

**Indicação nº 775/2022 – Vereador Nilton César Simões Brandão - Manutenção das tampas de bueiros em Nova Jerusalém - Anexo das fotos:**



Foto de identificação bueiro I.



Foto de identificação bueiro II.



Foto de identificação bueiro II.

